



## Aufgabe

zur Kurseinheit

Wie erstelle ich eine neue Plantafel?

Excel Import

### **Aufgabe 01:** Erstellen einer neuen Plantafel

Die Abteilungen sind wie folgt aufgeteilt:

<b>Konstruktion</b>	<b>Maschinen</b>	<b>Logistik</b>
Schmidt	Bohrmaschine 350W	Weber
Schneider	Bohrmaschine 600W	Koch
	Fräse MH 400	
	Fräse MH 800	
	Fräse MH 801	
	Drehmaschine DKM 420	
	Drehmaschine DKM 460	
	Drehmaschine DKM 461	

Erstellen Sie eine neue Plantafel mit folgender Struktur und Aufträgen:

<b>Auftrag 2009</b>		
<b>Ressource</b>	<b>Arbeitsgang</b>	<b>Dauer in Std.</b>
Schmidt	CAD	8
Bohrmaschine 350W	Bohren 10mm	3
Fräse MH 400	Fräsen 3-Achs	4
Drehmaschine DKM 420	Drehen links	5
Weber	Versand	2

Benutzerdefinierte Attribute (auf jeden Arbeitsgang):

<b>Benutzerdefinierte Attribute</b>	
<b>Kunde</b>	Hoffmann GmbH
<b>Tel. Nr.</b>	0405647845

<b>Auftrag 2010</b>		
<b>Ressource</b>	<b>Arbeitsgang</b>	<b>Dauer in Std.</b>
Schneider	CAD	6
Bohrmaschine 600W	Bohren 20mm	6
Fräse MH 800	Fräsen 5-Achs	12
Drehmaschine DKM 460	Drehen rechts	7

Benutzerdefinierte Attribute (auf jeden Arbeitsgang):

<b>Benutzerdefinierte Attribute</b>	
<b>Kunde</b>	Schulz AG
<b>Tel. Nr.</b>	0897896454

<b>Auftrag 2011</b>		
<b>Ressource</b>	<b>Arbeitsgang</b>	<b>Dauer in Std.</b>
Schmidt	CAD	5
Bohrmaschine 600W	Bohren 20mm	8
Fräse MH 801	Fräsen 5-Achs	10
Drehmaschine DKM 461	Drehen rechts	8
Koch	Zollpapiere	2

Benutzerdefinierte Attribute (auf jeden Arbeitsgang):

<b>Benutzerdefinierte Attribute</b>	
<b>Kunde</b>	Xiao Mi Co., Ltd.
<b>Tel. Nr.</b>	066947653647